

Dienstleistungsbereich

- Baulabor
- Baubiologie
- Bauleitung



REFERENZ SCHLOSS MARIAKIRCHEN

Sanierung und Restaurierung eines historischen Kuppel-Lehmbrockens in der Schlosstube

Der Innenraum des ca. 200 Jahre alten Backofens war bei Auftragsbeginn nicht mehr funktionstüchtig. Ziel war die komplette und fachgerechte Sanierung innen und außen, damit der historische Backofen wieder benutzt und belebt werden kann.

Backofen Innenraum: fachgerechtes Ausbessern des Kuppelmauerwerks, mehrlagiger Neuverputz der Innenkuppel mit Ofenbaulehm. Anschließend konnten vom beteiligten Schmiedunternehmen die erforderlichen Einschübe für Pfannen u.ä. angebracht werden. Somit war der Innenraum wieder befeuerbar.

Außenkuppel: Restaurierung und Ausbesserungsarbeiten mit Lehmputz. Vorbereitungsarbeiten zum anschließenden Kalken.



Josef Koch

Maurermeister
Baubiologe
Bausachverständiger

- Fichtenstraße 7
- 84416 Taufkirchen (Vils)

- mobil (0171) 47 45 318
- info@jk-sanierungstechnik.de
- www.jk-sanierungstechnik.de

Dienstleistungsbereich

- Baulabor
- Baubiologie
- Bauleitung

Bauphysikalische Untersuchung des denkmalgeschützten ehem. Gartenhauses (1810)

Das ehemalige Gartenhaus (heute Rezeption) war zu Auftragsbeginn in stark renovierungsbedürftigem Zustand. Als Grundlage aller weiteren Baumaßnahmen galt es eine bauphysikalische Untersuchung durchzuführen.

Auftragsgegenstand Außenwände: Bauphysikalische Untersuchung der Außenmauern und des Außenputzes auf bauschädigende Salze, sowie auf Ursache der Durchfeuchtung. Ziel des Auftrags war die Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für weitere Maßnahmen. An Hand der Auswertungen konnte das Sanierkonzept erstellt werden.

Auftragsgegenstand Innenraum: Bauphysikalische Untersuchung des Mauerwerks auf bauschädigende Salze und allg. Beschaffenheit des Mauerwerks. Ziel des Auftrags war die Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für die weiteren Restaurierungsarbeiten des Innenputzes und der vorhandenen Fresken.



Josef Koch

Maurermeister
Baubiologe
Bausachverständiger

- Fichtenstraße 7
- 84416 Taufkirchen (Vils)
- mobil (0171) 47 45 318
- info@jk-sanierungstechnik.de
- www.jk-sanierungstechnik.de